



intermediale Projektforschung, Kleine Neugasse 12/3, A-1040 Wien
e-mail: HILUS@THING.OR.AT, <http://www.hilus.or.at> ,
Tel: +43-1-5814490, Fax: +43-1-5814493

PANASONIC GESMBH
CONSUMERSERVICE
LAXENBURGERSTR. 252
A-1230 WIEN

Wien, am 4.11.1996

Sehr geehrte Damen und Herren ,

Wir beauftragen Sie hiermit mit Überprüfung und Service der beiden gelieferten Geräte

Panasonic NV F 70 und **Panasonic NV W 1**

Beide Geräte sind zwar prinzipiell funktionsfähig, aber schon 3 Jahre im Dauereinsatz. Bitte überprüfen Sie bei beiden Geräten Mechanik und Köpfe. Bei dem Gerät NV F 70 sind die Scart und Chinch Eingänge teilweise defekt. Bei dem NV W 1 ist die PAL-NTSC Konvertierung sehr schlecht (starke vertikale Wellen/Jitter).

Bitte faxen Sie uns vor Durchführung von Service/Reparaturen einen Kostenvoranschlag durch (5814493).

mit freundlichen Grüßen,

für HILUS,

Gebhard Sengmüller